

FOLDABLE KITCHEN SCALE

Model:

HKS-FD5GR



- Kitchen scale
- Capacity: 5 kg
- LCD display

HEINNER

1. INTRODUCTION

Please read the instructions carefully and keep the manual for future information.

This manual is designed to give all necessary instructions concerning installation, use and maintenance of the unit. In order to operate the unit correctly and safely, please read this instruction manual carefully before installation and use.

2. CONTENT OF YOUR PACKAGE


- ➔ **Kitchen scale**
- ➔ **User manual**
- ➔ **Certificate of warranty**
- ➔ **Declaration of conformity**


3. FEATURES





GENERAL

- Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not immerse the scale in water or use chemical/ abrasive cleaning agents.
- All plastic parts should be cleaned immediately after contact with fats, spices, vinegar and strongly flavored/colored foods. Avoid contact with acids citrus juices.
- Always use the scale on a hard, flat surface.
- DO NOT strike, shake or drop the scale.
- Treat the scale with care since it is a precise instrument.
- Put the scale in a cool and dry place.
- If fail to switch on the scale, please check whether battery is installed or battery. power is low.
- For family use only. DO NOT use it for commercial purpose.


4. USING THE APPLIANCE







-  Tare weight
-  Negative value
-  Zero weight
-  Gram
- lb:oz** Pound:Ounce

OPERATION




- Put the scale on a flat platform, spread in a 90° angle'
- Put the plate on the scale (if necessary);
- Push "  " button to turn on the scale.
- Start weighing when it shows "zero";
- Put the object on the scale, then LCD shows the weight.


ZERO" OR "TARE" FUNCTION

To weigh different loads consecutively without removing loads from the scale. Put first load on the scale, get weight reading. Press "  " button to reset the LCD reading to "0" before adding next load. You can repeat this operation.

Condition 1: "ZERO" function

When total sum of all loads on scales <4% of scale's max. weight capacity.
(4%=80g when capacity is 2000g; 200g when capacity is 5000g)



LCD will show "----" or "0g" each time "  " is pressed


"----" means not stable, please wait for a moment.

0g and meanwhile an icon  on the left side of LCD mean ZERO function is activated.

Max.weight capacity remains unchanged.

Condition 2: "TARE" function

When total sum of all loads on scale >4% of scale's max. weight capacity.
(4%=80g when capacity is 2000g;200g when capacity is 5000g)




LCD will show ----- or 0g each time "●" is pressed .

"-----" means not stable, please wait for a moment.

0g and meanwhile an icon TARE on upper left corner of LCD mean TARE function is activated.

Max Weight capacity is reduced by total weight of all loads.


DISPLAY INDICATION

When the LCD shows "Lo", indicating low battery, please replace new battery.

When the LCD shows " Err", indicating overload. Please remove item to avoid damage. (Max. weight capacity is indicated on the scale)


TO CONVERT WEIGHT UNIT

If the scale is with both unit system of Metric (g, ml) or Imperial (lb:oz, fl'oz), press "●" button for five seconds to convert units.



Attention: Default unit setting varies according to different sales intention and franchisers' requirements.

AUTO SHUT OFF




Auto shut-off occurs if display shows "0" or shows the same weight reading for about 2 minutes.

Attention: the product doesn't have the manual turn off function.

TO INSTALL OR REPLACE BATTERY

One 3V CR2032 lithium battery(included)



Please switch the battery case according to the indication mark, push the battery gently, then it will pop out (please use a tool if necessary).

Install the battery with positive plate on top.

To install the battery cover aim rightly at the groove, then switch the battery case reversely

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model and Serial Number.

The information can be found on the rating plate. Subject to change without notice.

TECHNICAL DATA

Capacity	5 kg
Power	One 3V CR2032 lithium battery(included)

Thank you for purchasing this product. If you need support with your product, visit our website using the links below.

Get User manuals: <https://www.heinner.ro>

Get Service information: <https://www.heinner.ro>

**Environment friendly disposal**

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment's to an appropriate waste disposal center.



HEINNER is a registered trademark of **Network One Distribution SRL**. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



This product is in conformity with norms and standards of European Community.



Importer: **Network One Distribution**

Marcel Iancu Street, 3-5, Bucharest, Romania

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro

CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE PLIABIL

Model:

HKS-FD5GR



- Cântar de bucătărie
- Sarcină maximă: 5 kg
 - Afișaj LCD

HEINNER

1. INTRODUCERE

Vă rugăm să citiți instrucțiunile cu atenție și să păstrați manualul pentru consultări ulterioare.

Acest manual are scopul de a vă oferi toate instrucțiunile necesare cu privire la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Pentru utilizarea corectă și în siguranță a aparatului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de instalare și utilizare.

2. CONȚINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRĂ


- ➔ **Cântar de bucătărie**
- ➔ **Manual de utilizare**
- ➔ **Certificat de garanție**
- ➔ **Declarație de conformitate**


3. CARACTERISTICI





GENERALITĂȚI

- Curățați cântarul cu o cârpă ușor umezită. Nu introduceți cântarul în apă și nu utilizați substanțe chimice de curățare sau agenți de curățare abrazivi.
- Toate componentele din plastic trebuie curățate imediat după ce intră în contact cu grăsimi, condimente, oțet și alimente cu arome/culori intense. Evitați contactul cu sucuri de citrice acide.
- Utilizați cântarul numai pe o suprafață dură și plană.
- NU loviți cântarul, nu îl agitați și nu îl lăsați să cadă.
- Utilizați cântarul cu grijă, întrucât acesta este un instrument de precizie.
- Puneți cântarul într-un loc răcoros și uscat.
- În cazul în care cântarul nu pornește, verificați dacă bateria este montată și asigurați-vă că aceasta nu este consumată.
- Acest aparat este destinat numai uzului casnic. A NU SE UTILIZA în scop comercial.


4. UTILIZAREA APARATULUI





-  Tară
-  Valoare negativă
-  Aducere la zero
-  Gram
- lb:oz** Livră: uncie

MOD DE UTILIZARE



- Puneți cântarul pe o suprafață orizontală, depliat cu cele două elemente într-un unghi de 90°.
- Puneți o farfurie pe cântar (dacă este cazul).
- Apăsăți pe butonul „●” pentru a porni cântarul.
- Începeți cântărirea atunci când ecranul afișează „zero”.
- Puneți obiectul pe cântar, iar ecranul LCD va afișa greutatea.


FUNCȚIA „ADUCERE LA ZERO” SAU „TARĂ”

Această funcție este utilizată pentru cântărirea consecutivă a mai multor ingrediente, fără a lua de pe cântar ingredientele cântărite anterior. Puneți primul ingredient pe cântar și măsurați greutatea acestuia.

Apăsăți pe butonul „●” pentru aducerea la „0” a valorii afișate pe ecran, înainte de a adăuga următorul ingredient. Repetați această operație pentru celelalte ingrediente.

Situația 1: Funcția „ADUCERE LA ZERO”

Atunci când suma tuturor obiectelor aflate pe cântar <4 % din capacitatea maximă a cântarului. (4% = 80g atunci când capacitatea este de 2000g; 200g atunci când capacitatea este de 5000g)



Ecranul LCD va afișa ----- sau 0g la fiecare apăsare a butonului „●”


Simbolul „-----” indică faptul că aparatul nu s-a stabilizat, vă rugăm să așteptați un moment.

Atunci când ecranul afișează 0g și o pictogramă „0” în partea stângă a ecranului LCD, înseamnă că funcția „ADUCERE LA ZERO” este activată.

Capacitatea maximă de cântărire rămâne neschimbată.

Situația 2: Funcția „TARĂ”

Atunci când suma tuturor obiectelor aflate pe cântar $>4\%$ din capacitatea maximă a cântarului.
($4\% = 80\text{g}$ atunci când capacitatea este de 2000g ; 200g atunci când capacitatea este de 5000g)




Ecranul LCD va afișa ----- sau 0g la fiecare apăsare a butonului „●”.

Simbolul „-----” indică faptul că aparatul nu s-a stabilizat, vă rugăm să așteptați un moment.

Atunci când ecranul afișează 0g și o pictogramă TARĂ în colțul din stânga sus al ecranului LCD, înseamnă că funcția TARĂ este activată.

Capacitatea maximă de cântărire este redusă cu greutatea totală a tuturor sarcinilor.

INDICAȚIILE AFIȘAJULUI




Atunci când ecranul LCD afișează mesajul „Lo” (ceea ce indică descărcarea bateriei), înlocuiți bateria cu una nouă.

Afișarea pe ecranul LCD a mesajului „Err” indică suprasarcina. Luați obiectul de pe cântar pentru a evita deteriorarea aparatului. Greutatea maximă admisă este indicată pe cântar.


SELECTAREA UNITĂȚII DE MĂSURĂ

În cazul în care cântarul este prevăzut cu ambele sisteme de măsurare, metric (g, ml) sau imperial (lb:oz, fl'oz), apăsați și mențineți apăsat butonul „●” timp de cinci secunde pentru a comuta între unitățile de măsură.



Atenție: Setarea implicită a unității de măsură variază în funcție de diferitele piețe de desfacere și de cerințele distribuitorilor.

OPRIRE AUTOMATĂ




Aparatul se oprește automat în cazul în care afișajul indică „0” sau aceeași valoare a greutateii timp de aproximativ 2 minute.

Atenție! Produsul nu dispune de funcția de oprire manuală.

INSTALAREA SAU ÎNLOCUIREA BATERIEI

O baterie cu litiu de 3V tip CR2032 (inclusă)



Rotiți capacul compartimentului pentru baterie, împingeți ușor bateria, apoi aceasta va ieși (vă rugăm să folosiți o unealtă dacă este necesar).

Instalați bateria cu polul pozitiv în partea superioară.

Pentru a monta capacul compartimentului pentru baterie, poziționați-l în canelură, apoi rotiți-l în sens invers.

SERVICE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI

Utilizați numai piese de schimb originale.

Când contactați centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la îndemână următoarele informații: Denumirea modelului și numărul de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice. Acestea pot suferi modificări fără o notificare prealabilă.

DATE TEHNICE

Sarcină maximă:	5 kg
Alimentare	O baterie cu litiu de 3V tip CR2032 (inclusă)

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs! Dacă aveți nevoie de asistență în ceea ce privește produsul dumneavoastră, vizitați site-ul nostru web utilizând linkurile de mai jos.

Obțineți manuale de utilizare: <https://www.heinner.ro>

Obțineți informații privind reparațiile: <https://www.heinner.ro>



MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Va informam ca persoanele fizice au urmatoarele obligatii prin legislatia specifica privind protectia mediului si regimul deseurilor:

- Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), pot contine substante periculoase pentru mediu si sanatatea umana. Conform OUG 5/2015, exista obligativitatea predarii acestora, pentru tratarea corespunzatoare si valorificarea componentelor reciclabile. Societatea Network One Distribution S.R.L. este platitoare de taxa de "timbru verde" pentru fiecare Echipament Electric si Electronic (EEE) pe care il pune pe piata. Acest cost asigura tratarea ulterioara a echipamentelor uzate colectate. Din acest motiv, odata ce devine dezech, produsul EEE poate fi predat gratuit operatorului Dvs. de salubritate, la magazine atunci cand achizitionati alt echipament similar, sistemul "unul la unu" sau la punctul de colectare organizat de Primaria Sectorului / localitatii Dvs.
- Simbolul (marcajul) aplicat produselor, care indica faptul ca deseurile DEEE, bateriile si acumulatorii - fac obiectul unei colectari separate, il reprezinta o pubea barata cu o cruce.



Aceste masuri vor ajuta la protejarea mediului

Societatea Network One Distribution S.R.L. este inregistrata in Registrul de punere pe piata a echipamentelor electrice si electronice, avand numarul de inregistrare: RO-2016-03-EEE-0201-IV. De asemenea, au fost intocmite si sunt gestionate: Registrul de Retragere EEE si Registrul de Rechemare EEE, in conformitate cu HG 322/2013. Totodata societatea este inregistrata in Registrul de punere pe piata a bateriilor, avand numarul de inregistrare: RO-2011-03-B&A-0283.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ati cumparat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Nu contine materialele daunatoare si interzise specificate in Directiva.

Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!



HEINNER este marcă înregistrată a companiei **Network One Distribution SRL**. Celelalte branduri și denumirile produselor sunt mărci de comerț sau mărci de comerț înregistrate ale respectivilor deținători.

Nicio parte a specificațiilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc, nici utilizată pentru obținerea unor derivate precum traduceri, transformări sau adaptări, fără consimțământul prealabil al companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Toate drepturile rezervate.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Acest produs este proiectat și realizat în conformitate cu standardele și normele Comunității Europene.



Importator: **Network One Distribution**

Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, București, România

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro

СГЪВАЕМА КУХНЕНСКА ВЕЗНА

Модел:

HKS-FD5GR



- Кухненска везна
- Максимално натоварване: 5 кг
 - LCD дисплей

HEINNER

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Моля прочетете внимателно инструкциите и запазете наръчника за бъдещи справки.

Този наръчник има за цел да Ви предостави всички необходими инструкции по отношение на инсталирането, използването и поддържането на уреда. Преди инсталиране и използване на уреда, с цел правилна и безопасна употреба на уреда, моля прочетете внимателно този наръчник с инструкции.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАШИЯ ПАКЕТ


- ➔ Кухненска везна
- ➔ Наръчник за употреба
- ➔ Сертификат за гаранция
- ➔ Декларация за съответствие


3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

- Почистете везната с леко влажна кърпа. Не потапяйте везната във вода и не използвайте абразивни почистващи химически вещества или почистващи агенти.
- Всички пластмасови компоненти трябва да се почистват веднага след контакт с мазнини, подправки, оцет и силно ароматизирани/оцветени храни. Избягвайте контакт с киселинни цитрусови сокове.
- Използвайте везната само върху твърда и равна повърхност.
- НЕ удряйте везната, не я разклащайте и не я изпускате.
- Използвайте внимателно кантара, тъй като това е прецизен инструмент.
- Поставете везната на хладно и сухо място.
- Ако не можете да включите кантара, проверете дали батерията е инсталирана и се уверете, че не е изтощена.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. **ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА** за търговски цели.


4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА





- T** Тара
- Отрицателна стойност
- 0** Довеждане до нула
- g** Грам
- lb:oz** Паунд: унция

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ




- Поставете везната върху хоризонтална повърхност, като разгънете двата елемента под ъгъл 90°.
- Поставете чиния върху везната (ако е необходимо).
- Натиснете бутона „●“ за да стартирате везната.
- Започнете претеглянето, когато на екрана се покаже „нула“.
- Поставете предмета върху везната и LCD екранът ще покаже теглото.

ФУНКЦИЯ „ДОВЕЖДАНЕ ДО НУЛА“ ИЛИ „ТАРА“

Тази функция се използва за последователното претегляне на няколко съставки, без да се премахват предварително претеглените съставки от везната. Поставете първата съставка върху везната и измерете теглото ѝ. Натиснете бутона „●“, за да доведете показаната на екрана стойност до „0“, преди да добавите следващата съставка. Повторете тази операция за останалите съставки.

Ситуация 1: Функция „ДОВЕЖДАНЕ ДО НУЛА“

Когато сумата на всички предмети на везната е <4% от максималния капацитет на везната. (4% = 80 г, когато капацитетът е 2000 г; 200 г, когато капацитетът е 5000 г)



LCD екранът ще показва ---- или 0 г при всяко натискане на бутона „●“


Символът „----“ показва факта, че уредът не се е стабилизирал, моля, изчакайте един момент.

Когато екранът показва 0 г и икона "0" в лявата част на LCD екрана, това означава, че функцията „ДОВЕЖДАНЕ ДО НУЛА“ е активирана.

Максималният капацитет на претегляне остава непроменен.

Ситуация 2: Функция „ТАРА“

Когато сумата на всички предмети на везната е >4% от максималния капацитет на везната.
(4% = 80 г, когато капацитетът е 2000 г; 200 г, когато капацитетът е 5000 г)




LCD екранът ще показва ----- или 0 г при всяко натискане на бутона „●“.

Символът „-----“ показва факта, че уредът не се е стабилизирал, моля, изчакайте един момент.

Когато екранът показва 0 г и икона ТАРА в горния ляв ъгъл на LCD екрана, това означава, че функцията ТАРА е активирана.

Максималният капацитет на претегляне се намалява с общото тегло на всички товари.

ИНДИКАЦИИ НА ДИСПЛЕЯ




Когато на LCD екрана се покаже съобщението „Lo“ (което е индикация за разреждане на батерията), сменете батерията с нова.

Показването на LCD екрана на съобщението „Err“ означава претоварване. Отстранете предмета от везната, за да избегнете повреда на уреда. Максимално допустимото тегло е посочено на везната.


ИЗБОР НА МЕРНАТА ЕДИНИЦА

Ако везната е оборудвана и с двете системи за измерване, метрична (g, ml) или имперска (lb:oz, fl'oz), натиснете и задръжте натиснат бутона „●“ в продължение на пет секунди, за да превключите между мерните единици.



Внимание: Настройката по подразбиране на мерната единица варира в зависимост от различните пазари и от изискванията на дистрибуторите.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ



Уредът спира автоматично, ако на дисплея се покаже „0” или същата стойност на теглото в продължение на около 2 минути.

Внимание! Продуктът не разполага с функция за ръчно изключване.

ИНСТАЛИРАНЕ ИЛИ СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Една литиева батерия CR2032, от 3V (включена).



Завъртете капака на отделението за батерията, натиснете внимателно батерията, след което тя ще излезе (моля, използвайте инструмент, ако е необходимо).

Инсталирайте батерията с положителния полюс в горната част.

За да монтирате капака на отделението за батерията, позиционирайте го в жлеба, след което го завъртете в обратна посока.

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Използвайте само оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран сервизен център, уверете се, че имате под ръка следната информация: Наименование на модела и сериен номер.

Информацията може да бъде намерена на табелката с технически данни. Те подлежат на промяна без предварително уведомление.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимално натоварване:	5 кг
Захранване	Една литиева батерия CR2032, от 3V (включена).

Благодарим Ви за закупуването на този продукт! Ако се нуждаете от помощ за вашия продукт, посетете нашия уебсайт, като използвате линковете по-долу.

Получете ръководства за употреба: <https://www.heinner.ro>

Получете информация за ремонт: <https://www.heinner.ro>

**Изхвърляне на отпадъците по начин, отговорен за околната среда**

Можете да помогнете за опазването на околната среда!

Моля спазвайте местните разпоредби: Предайте нефункциониращото електрическо оборудване на център за събиране на отпадъци от електрическо оборудване.

**HEINNER е регистрирана марка на компанията Network One Distribution SRL.**

Останалите търговски марки и наименованията на продуктите са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Нито една част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или средство, или използвана за получаване на производни като преводи, трансформации или адаптации, без предварителното съгласие на компанията NETWORK ONE DISTRIBUTION.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Всички права запазени.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



Този продукт е проектиран и произведен в съответствие със стандартите и нормите на Европейската общност.

**Вносител: Network One Distribution**

ул. Марчел Янку № 3-5, Букурещ, Румъния

Тел: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro

ÖSSZECSUKHATÓ KONYHAI MÉRLEG

Modell:

HKS-FD5GR



- Konyhai mérleg
- Maximális terhelhetőség: 5 kg
 - LCD kijelző

HEINNER

1. BEVEZETŐ

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi tanulmányozás céljából. A kézikönyv célja a készülék beszerelésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos minden szükséges tudnivalót rendelkezésére bocsátani. A készülék helyes és biztonságos használata érdekében, kérjük, hogy beszerelés és használat előtt olvassa el figyelmesen a használati kézikönyvet.

2. AZ ÖN CSOMAGJÁNAK TARTALMA


- ➔ **Konyhai mérleg**
- ➔ **Használati kézikönyv**
- ➔ **Jótállási bizonylat**
- ➔ **Megfelelőségi nyilatkozat**


3. JELLEMZŐK

ÁLTALÁNOSSÁGOK

- Tisztítsa meg a mérleget enyhén megnedvesített törlőkendővel. Ne merítse a mérleget vízbe, és ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy tisztítóanyagot.
- Minden műanyag alkatrészt azonnal meg kell tisztítani, miután érintkezett zsírral, fűszerekkel, ecettel és erős ízű/színű élelmiszerekkel. Kerülje a savas citruslevelekkel való érintkezést.
- A mérleget csak kemény, sík felületen használja.
- NE ütögesse, rázza vagy ejtse le a mérleget.
- Óvatosan bánjon a mérleggel, hiszen ez egy precíziós műszer.
- Helyezze a mérleget hűvös, száraz helyre.
- Ha nem tudja bekacsolni a mérleget, ellenőrizze van-e elem a készülékben és győződjön meg róla, hogy az nincs lemerülve.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. NE HASZNÁLJA kereskedelmi célokra.


4. KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA





-  Tara
-  Negatív érték
-  Nullázás
-  Gramm
- lb:oz** Font: uncia

HASZNÁLATI MÓD



- Helyezze a mérleget vízszintes felületre, és a két részét 90°-os szögben hajlítsa ki.
- Helyezzen egy tányért a mérlegre (ha van ilyen).
- Nyomja meg a „●” gombot a mérleg elindításához.
- Kezdje el a mérést, amikor a kijelzőn a „nulla” jelzést jeleníti meg.
- Helyezze a tárgyat a mérlegre, és az LCD kijelzőn megjelenik a súly.


„NULLÁZÁSI” VAGY „TARA” FUNKCIÓ

Ez a funkció több összetevő egymást követő mérésére szolgál, anélkül, hogy a korábban lemért összetevőket eltávolítaná a mérlegről. Helyezze az első összetevőt a mérlegre, és mérje meg a súlyát.

Nyomja meg a „●” gombot, hogy a következő összetevő hozzáadása előtt a képernyőn megjelenő értéket „0”-ra állítsa. Ismételje meg ezt a műveletet a többi hozzávalóval.

1. helyzet: „NULLÁZÁSI” funkció

Ha a skála összes elemének összege <4%-a a skála maximális kapacitásának.
(4% = 80g, ha a kapacitás 2000g; 200g, ha a kapacitás 5000g)



Az LCD kijelzőn a „●” gomb megnyomásakor a ----- vagy a 0g jelenik meg.


A „-----” szimbólum azt jelzi, hogy a készülék még nem stabilizálódott, kérjük, várjon egy pillanatot. Amikor a kijelzőn 0g és egy „0” ikon jelenik meg az LCD képernyő bal oldalán, ez azt jelenti, hogy a „NULLÁZÁS” funkció aktiválva van.

A maximális mérési kapacitás változatlan marad.

2. helyzet: „TARA” funkció

Ha a skála összes elemének összege meghaladja a skála maximális kapacitásának 4 %-át.

(4% = 80g, ha a kapacitás 2000g; 200g, ha a kapacitás 5000g)




Az LCD kijelzőn a „●” gomb megnyomásakor a ----- vagy a 0g jelenik meg.

A „-----” szimbólum azt jelzi, hogy a készülék még nem stabilizálódott, kérjük, várjon egy pillanatot.

Amikor a kijelzőn 0g és az LCD bal felső sarkában egy TARA ikon jelenik meg, a TARA funkció aktiválva van.

A maximális mérési kapacitás csökken az összes rakomány össztömegével.

KIJELZŐ JELZÉSEK




Ha az LCD-képernyőn megjelenik a „Lo” (az akkumulátor alacsony töltöttségét jelzi), cserélje ki az akkumulátort egy újjal.

Amikor az LCD kijelzőn „Err” jelenik meg, ez túlterhelést jelez. Távolítsa el a tárgyat a mérlegről, hogy elkerülje a készülék károsodását. A mérlegen fel van tüntetve a megengedett maximális súly.


MÉRTÉKEGYSÉG KIVÁLASZTÁSA

Ha a mérleg metrikus (g, ml) vagy brit (lb:oz, fl'oz) mérési rendszerrel is rendelkezik, a mértékegységek közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a „●” gombot öt másodpercig.



Megjegyzés: Az alapértelmezett egységbeállítás a különböző piacok és forgalmazói követelmények szerint változik.


AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS



A készülék automatikusan leáll, ha a kijelzőn „0” vagy kb. 2 percig ugyanaz a súlyérték jelenik meg. Figyelmeztetés! A termék nem rendelkezik kézi leállítási funkcióval.

AZ ELEMELK BESZERELÉSE VAGY CSERÉJE

Egy darab 3V-os lítium CR2032 elem (velejáró).



Fordítsa el az akkumulátorrekesz fedelét, óvatosan nyomja meg az akkumulátort, majd az ki fog jönni (szükség esetén használjon szerszámot).

Helyezze be az akkumulátort úgy, hogy a pozitív pólus legyen felül.

Az akkumulátortartó rekesz fedelének beszereléséhez helyezze azt az ékbe, majd fordítsa ellentétes irányba.

SZERVIZ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Kizárólag eredeti cserealkatrészeket használjon.

Mielőtt felvonná a kapcsolatot az engedélyezett szakszervizünkkel, győződjön meg róla, hogy a következő adatok a rendelkezésére állnak: Modell megnevezése és sorozatszáma.

Ezeket az adatokat a készülék műszaki adattábláján találja. Ezek az adatok előzetes értesítés nélkül is megváltoztathatók.

MŰSZAKI ADATOK

Maximális terhelhetőség:	5 kg
Tápegység	Egy darab 3V-os lítium CR2032 elem (velejáró).

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Ha segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el weboldalunkra az alábbi linkek segítségével.

Használati útmutatók beszerzése: <https://www.heinner.ro>

Javítási információk letöltése: <https://www.heinner.ro>



A hulladékok környezetfelelős eltávolítása

Segíthet a környezet védelmében!

Kérjük, tartsa be a helyi rendelkezéseket: a nem működő elektromos berendezéseket a használt elektromos hulladékokat gyűjtő központba szolgáltatassa be.



A **HEINNER** a **Network One Distribution SRL(KFT)** társaság által bejegyzett védjegy. A többi márkajelzés és a termékek megnevezése kereskedelmi vagy az illető birtoklók által bejegyzett márkanevek.

A leírtak egyetlen része sem használható fel semmilyen formában, még lefordított, átalakított változatban sem, a NETWORK ONE DISTRIBUTION előzetes beleegyezése nélkül.

Copyright © 2013 Network One Distribution. Minden jog fenntartva.

www.heinner.com, <http://www.nod.ro>



A terméket az Európai Közösség előírásainak és jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották.



Importőr: **Network One Distribution**

Marcel Iancu utca, 3-5 szám, Bukarest (București), Románia

Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro